



Aanleg van drainage



Aanleg van drainage



Aanleg van drainage
in uitvoering.




Aanleg van drainage
in uitvoering



Aanleg van drainage
in uitvoering



Aanleg van drainage



Badkamerrenovatie
in uitvoering



Badkamerrenovatie in uitvoering.



Badkamerrenovatie
in uitvoering



Badkamerrenovatie
in uitvoering.



Badkamerrenovatie
in uitvoering



Badkamerrenovatie
in uitvoering



Situatie voor:
oude verzakte
bergingen.



Vernieuwing van een berging in uitvoering.



Vernieuwing van een
schuur in uitvoering.



Vernieuwing van
een berging in
uitvoering.



Vernieuwing van een
schuur in uitvoering.



Vernieuwing
van een
schuur in
uitvoering.



Vernieuwing
van een
schuur in
uitvoering.



Situatie voor:
van een
stoepje bij de
voordeur.



Situatie na:
nieuw
gevoegd
stoepje bij
voordeur.



Voorbeeld van een
nieuwe beschoeiing.



Situatie voor:
oude kunststof
goten aan
woningen



Situatie na:
nieuwe zinken
bakgoten aan
woningen



Situatie voor:
kunststof mastgoten.



Situatie na: nieuwe
zinken goot aan berging




Goot
vernieuwen in
uitvoering



Een
combidakvoet
profiel wordt
aangebracht.



Gootwerkzaamheden
in uitvoering



Nieuwe zinken goot
wordt aangebracht.



Zinken
mastgoten
worden
vernieuwd.



Situatie voor; met oude bitumen shingles

Situatie na: zinken gevelafwerking wordt aangebracht.



Natte situatie in kruipruimte





Situatie na
aanbrengen
kalkkorrels



Schoorsteen
renovatie in
uitvoering



Schoorsteen renovatie
in uitvoering

Neptunusstraat
voor





Neptunusstraat na




Vloerisolatiewerkzaamheden in uitvoering





Vloerisolatiewerkzaamheden in uitvoering



Voorbeeld van een
gerenoveerd
balkon.



Balkons zijn
voorzien van een
nieuwe
afwerklaag.



Balkons zijn
voorzien van
een nieuwe
afwerking.



Rioleringswerk-
zaamheden in
uitvoering



Vernieuwing
van de
riolering



Reconstructie,
rioleringswerkzaamheden in
uitvoering, geven veel overlast



Bestrating wordt hersteld nadat de riolering is vernieuwd.



Badkamer
voor
renovatie



Badkamer-
situatie voor
renovatie



Badkamer na
renovatie



Badkamer na
renovatie



Toilet voor
renovatie

Voorbeeld van
een toilet na
de renovatie





Badkamer
voor de
renovatie



Badkamer
voor
renovatie



Badkammersituatie
na renovatie



Gevels in de
steigers



Loodslabbe vernieuwen
in uitvoering



Lijsterstraat voor



Lijsterstraat na



Casco-
renovatie werkzaamheden
en in uitvoering

Casco- renovatiewerk zaamheden in uitvoering





Casco-
renovatie
werken
in uitvoering



Badkamer na
renovatie




Keuken na
renovatie



Voorbeeld van
een oude
keukensituatie



Voorbeeld
van een
gerenoveerde
keuken



Voorbeeld van een gerenoveerde keuken



Voorbeeld van
een
gerenoveerde
keuken



Voorbeeld van een
gerenoveerde keuken (met
bijbetaling door huurders)



Voorbeeld van een
gerenoveerde keuken

Keukenrenovatie
in uitvoering





Nieuw afgelakte achterdeur
met driepuntssluiting



Voegwerkzaamheden
en dakwerkzaamheden
in uitvoering



Gevels in de steigers



Scheurherstel
werkzaamheden



Vernieuwen van
dakbeschot en
bitumineuze
dakbedekking

Gevel in de steigers voor voegwerkzaamheden





keuken na
renovatie met
bijbetaling
door
huurders



Voorbeeld van
keuken na
renovatie